


Fuentes de alimentación

PS901



- ✓ Fuente de alimentación sin cables
- ✓ Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional)
- ✓ Salida: 12V DC
3A Máxima
1.2A En operación

PS901B



- ✓ Fuente de alimentación con cables
- ✓ Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional)
- ✓ Salida: 12V DC,
3A Máxima
1.2A En operación
- ✓ Batería no incluida de 12V 7Ah

PS902



- ✓ Fuente de alimentación sin cables
- ✓ Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional)
- ✓ Salida: 12V DC,
5A Máxima
2A En operación

PS902B



- ✓ Fuente de alimentación con cables
- ✓ Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional)
- ✓ Salida: 12V DC
5A Máxima
2A En operación
- ✓ Batería no incluida de 12V 7Ah

12V, 3A Cargador de Batería



- ✓ Código de fabricante: A17010105
- ✓ Enchufe de dispositivo: 90°, \varnothing 2.1mm
- ✓ Longitud del cable: 1,8 m

Fuentes de alimentación

TPM005B



- ✓ Pieza de repuesto para inBio260/460 paquete B
- ✓ Fuente de alimentación para el controlador con la función de la batería
- ✓ Entrada: 110-240 V AC, 50/60Hz
- ✓ Salida: 13,8 V/5A + 1A

TPM003B



- ✓ Pieza de repuesto para inBio160 paquete B
- ✓ Fuente de alimentación para el controlador con la función de la batería
- ✓ Entrada: 110-240 V AC, 50/60Hz
- ✓ Salida: 13,8 V/5A + 1A

ZKPSM030B



- ✓ Pieza de repuesto para C3-100/200/400 paquete B
- ✓ Fuente de alimentación para el controlador con la función de la batería
- ✓ Entrada: 110-240 V AC, 50/60Hz
- ✓ Salida: 13,8 V/5A + 1A